

16 januari 2014

INCIDENT PÅ PLATTFORMEN BREFORD DOLPHIN

Under borrhetsverksamheten vid plattformen Bredford Dolphin, där Lundin Norway är operatör, har en incident inträffat klockan 01.45 i morse (den 16 januari 2014).

- Det skedde ett brott på stigröret 65 meter under plattformens däck. Säkerhetsavståndet till reservoaren är gott, vilket innebär att det inte finns någon risk för att kolväten flödar ut. Alla säkerhetssystem är intakta. Borrningen är avstängd och under kontroll, vår BOP (Blow out preventer) är stängd och borrningen fullt säkrad. Inga individer påverkades av denna incident och alla 88 personer som är ombord på plattformen är i säkerhet, säker Lundin Norways verkställande direktör Torstein Sanness.

När brottet på stigröret skedde innehöll det vattenbaserad lera och "gula kemikalier". Dessa kemikalier är godkända av myndigheterna och är inte klassade som skadliga för miljön.

Fakta:

Borrningen (16/3-8 S i PL 501) är belägen cirka 138 km från Rogaland-kusten (Utsira). Vattendjupet är cirka 116 meter. Det råder för närvarande starka vindar i området (48 knop).

Bolagets emergency response-organisation samordnar stödtjänster och har kontakt med samtliga relevanta myndigheter.

Alla tänkbara åtgärder vidtas för att få en överblick av situationen och för att bekräfta detaljerna kring incidenten.

Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart den blir tillgänglig.